

陕西张裕瑞那城堡酒庄有限公司突
发环境事件应急资源调查报告
(第四部分)

编制单位：陕西张裕瑞那城堡酒庄有限公司

编制时间：二〇二二年四月

目 录

1.环境应急资源调查工作的目的..... 1

2.公司环境应急救援工作的开展情况..... 1

 2.1 认真编制切实可行的突发环境事件应急预案.....1

 2.2 加强与兄弟单位的协作..... 1

 2.3 注意在资金上投入..... 1

 2.4 深入开展应急知识宣传..... 2

3.存在的问题..... 2

4.公司内部救援资源..... 2

 4.1 预案的制定..... 2

 4.2 组织体系的建立及职责..... 2

 4.3 应急队伍保障..... 4

5.外部救援机构的协调..... 6

6.应急保障..... 7

 6.1 通讯保障..... 7

 6.2 应急物资保障..... 8

 6.3 需要补充的应急物资及应急设施..... 9

1.环境应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化企业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在本公司化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。

2.公司环境应急救援工作的开展情况

2.1 认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

2.2 加强与兄弟单位的协作

公司在已建立自己的救援队伍的基础上，加强推进企业与政府之间的协作。在生产中产生的突发事件可秦汉新城消防大队专业应急救援队伍求助。

2.3 注意在资金上投入

2010 年公司配备了相应的应急储备物资、应急救援物品、器材，

且定期邀请专家进行安全生产培训。

2.4 深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力,加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间,都要以宣传单、板报、等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识,努力提高员工应对各种突发事件的综合素质,为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

3.存在的问题

(1) 应急管理体制工作的诸多方面不够适应表现在应急预案体系仍不完善,预案覆盖面不全,过于原则化,针对性、可操作性不强,特别是上下对应、左右衔接不到位, 预案的宣传、培训和演练仍存在不足。

(2) 救援力量的不适应救援队伍、专业人员和救援装备不足,目前应急救援队伍主要是企业自有的、为企业本身服务的救援队伍,其专业技术力量、救援人员和装备,难以承担社会救援任务的需要。

4.公司内部救援资源

4.1 预案的制定

公司已着手编制突发环境事件应急预案。

4.2 组织体系的建立及职责

4.2.1 组织体系

为加强突发环境事件的应急救援工作,我公司成立应急救援指挥中心,集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

公司设立突发环境事件应急指挥机构,成立“指挥领导小组”下设立应急救援、应急处置、应急保障组,公司应急组织体系见图 3.1-1。




图 3.1-1 公司应急指挥中心组织机构图

4.2.2 指挥机构的职责

(1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和现场应急救援的方针、政策及有关规定。

(2) 组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件现场应急救援队伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援培训和演练。

(3) 审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

(4) 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

(5) 批准应急救援的启动和终止。

(6) 负责及时向上级有关政府部门（公安消防、安监、环保、质检、卫监）报告突发环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

(7) 组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(8) 协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

(9) 负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村庄提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

4.2.3 指挥成员的分工及职责

(1) 总指挥 (魏滨生，职务：经理，电话：15809189860)

①负责全公司突发环境污染事件应急指挥部的日常工作；

②检查厂区突发环境污染事件应急预案的落实情况；

③组织全公司突发环境污染应急事件模拟演练；

④负责全公司环境应急事件处置过程中的组织、协调及向上级汇报工作。

(2) 副总指挥 (任文集，职务：副经理，电话：15929631113)

①副总指挥，负责协助总指挥的日常工作；

②负责协助总指挥检查本场突发环境污染事件应急预案的落实情况；

③负责协助总指挥组织本场突发环境污染应急事件模拟演练；

④负责本场应急物资的定期检查及采购计划。

4.3 应急队伍保障

4.3.1 环境处置组

职责：负责公司环境污染事件现场相关信息的初步调查评估，及时向指挥部提供预警等级，研究制定具体的排险、减灾方案，并指导协调做好事件处置、控制和善后工作。根据污染事故的类型确定污染物种类并上报组长，负责配合现场检测人员。

4.3.2 警戒疏散组

职责：负责在公司布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，对现场及周围人员进行防护指导，及时组织人员疏散及物资转移，加强事件现场及周边治安巡逻等工作。

4.3.3 后勤保障组

职责：负责公司抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资

4.3.4 消防抢险组

职责：负责公司在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织调遣专用防护用品、设备、设施、工具等。负责灭火、伤员搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。接待指引外来消防、环保、公安、医疗及上级人员。

4.3.5 医疗救护组

职责：负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

4.3.6 应急通讯组

职责：负责公司各组之间的联络和对总公司的通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

4.3.7 事故调查组

负责查找或协助查找事故原因；找出整改措施，提出整改建议和预防措施；落实整改措施。

4.3.8 应急监测组

职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

4.3.9 专家组

职责：负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。

5.外部救援机构的协调

当发生较大突发环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

（1）公司缺乏环保、应急救援等方面的专家，需要请求西咸新区秦汉新城管理委员会环境保护局（029-33185056）协助。

（2）当发生一般突发环境事件时，公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要请求西咸新区秦汉新城管理委员会办公室（029-68522238）和秦汉新城消防大队（029-33185313）的协助；

（3）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要咸阳市中心医院（0910-33222222）的协助；

（4）公司受人员和管理权限的限制，疏散警戒范围仅限于厂区内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需秦汉新城交通大队和秦汉新城公安局的协助；

（5）公司无法承担废水、废气事故排放、危险化学品泄露的污染监测及后期的跟踪监测工作，需要环保局及第三方服务机构的协助；

（6）当发生较大突发环境事件或上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，

请求支援。

在上级应急组织到来之后，应急总指挥将指挥权上交，并积极配合上级组织的应急处置工作。

6.应急保障

6.1 通讯保障

表 6.1 企业内部通讯联系电话

应急小组职务		姓名	职务	手机号码
总指挥		魏滨生	总经理	15809189860
24 小时值班电话		029-32085304		
副总指挥		任文集	副总经理	15929631113
应急通讯组	组长	任文集	副总经理	15929631113
	成员	李乐乐	媒介策划部经理	18702939148
	成员	浩鑫杰	媒介策划部员工	15249297736
环境处置组	组长	王长虹	生产办公室主任	15091006950
	成员	路海强	水电班班长	18391801686
	成员	成亚平	财务科科长	18740609625
消防抢险组	组长	魏汉平	技检科科长	18329712619
	成员	陈文涛	封装车间主任	15929876838
	成员	孙平安	配酒车间主任	18992918291
医疗救护组	组长	祁春龙	旅游办公室主任	18791068992
	成员	徐志裴	旅游办公室主管	18220032755
	成员	于雨	旅游办公司员工	15229808223
警戒疏散组	组长	冯玉虎	酒庄安保主管	18717278333
	成员	王震	旅游公司安保主管	13891091782
	成员	董少华	网络设备管理员	18792633425
后勤保卫组	组长	李雅伟	酒庄办公室主任	18329703661
	成员	刘皎	酒庄财务科员工	15229201949

应急监测组	组长	董少华	网络设备管理员	18792633425
	成员	于雨	旅游办公司员工	15229808223
事故调查组	组长	阮仕成	副总经理	18691974269
	成员	阴平莉	酒庄办公室员工	15029300690

表 6.2 外部联络通讯电话

序号	单位名称	联系电话
1	西咸新区秦汉新城管理委员会	029-33185000
2	西咸新区秦汉新城生态环境局	029-33185039
3	咸阳市中心医院	120/0910-33222222
4	西咸新区公安局秦汉新城分局	110
5	秦汉新城消防大队	119
6	秦汉新城应急管理局	029-33185321
7	陕西省气象局	029-81619125
8	西安市交警大队	029-86220093
9	西安市环境监测站	029-87883739
10	渭城湾村	15829639639
11	坡刘村	400-871-6266
12	闫家寨村	400-810-0580

6.2 应急物资保障

表 6.3 厂区现有应急物资设施表

序号	名称	数量	存放地点
1	梯子	2	水电班组
2	灭火铁铲	4	主楼消控室
3	各型号灭火器	902	宿舍楼、主楼、种植办公室
4	小型喇叭	1	主楼消控室
5	安全带	6	生产配酒车间、封装车间、水电班

6	医用急救药品	3	导服前台、三层综合办公室、生产办公室
7	应急车辆	1	接待楼停车场
8	室外灭火栓	8	接待楼、主楼西广场、宿舍楼、种植公司
9	室内灭火栓	162	宿舍楼、主楼
10	逃生面罩	6	主楼消控室
11	消防栓钥匙	30	宿舍楼一层、旅游线路、生产办公室
12	报警器	339	宿舍楼、主楼、接待楼
13	绳索	2	主楼消控室
14	腰斧	2	主楼消控室
15	破拆斧	1	主楼消控室
16	消防桶	3	主楼消控室
17	强光手电	2	主楼消控室
20	充电式 LED 探照灯	2	主楼消控室
21	消防服	6	消控室

6.3 需要补充的应急物资及应急设施

(1) 加强污水处理泄漏的防范措施，在污水处理站及事故池旁配备 10 台以上水泵、水管、电源线及足够的沙袋；

(2) 企业不具备环境监测能力，因此应委托具备资质的单位承担公司的应急监测，并根据企业突发环境事件的类型制定合理的应急监测方案；

(3) 企业应聘请外部应急救援专家。